


10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

ÜBERSICHTSKARTIERUNG des morphologischen Zustands der Fließgewässer in **BADEN- WÜRTTEMBERG**


Bearbeitungsstand: 1992/93



Maßstab 1 : 350 000



Bearbeitung: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg



ZEICHENERKLÄRUNG

Diese Karte ist gesetzlich geschützt.
Nachdruck und sonstige
Vervielfältigung nur mit Genehmigung
des Herausgebers.



-  Gewässer II. Ordnung
-  Gewässer I. Ordnung
-  Bundeswasserstraße

-  weitgehend naturnah
-  beeinträchtigt
-  naturfern
-  Grenze des homogenen Abschnitts
-  keine Bewertung

Übersichtskartierung des morphologischen Zustands der Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von mindestens 20 km².
 Folgende Strukturfaktoren wurden berücksichtigt:

- Linienführung,
- Gehölzsaum,
- Gewässerrandstreifen,
- Talbodennutzung,
- künstliche Wanderungshindernisse.

Die Rangfolge entspricht der Bedeutung für die Endbewertung. Erläuterungen im Begleittext.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85